

## Соединение нескольких систем в общий комплекс

1. Соединение систем является "иерархическим", одна из систем назначается "главной", остальные - "подчиненными".

2. Подключение RS-485 осуществляется кабелем типа "витая пара", категории не ниже 5.  $L_{max} = 1200$  метров.

3. Возможно подключение межсистемного прибора ДВП.

